



- dostupná cena
- lehce použitelný
- mnohostranný
- drží skoro vždy

3-D-Kitt



Tekutá těsnicí masa pro malé netěsnosti

Uzavře zevnitř póry, trhliny a drobné netěsnosti u vyhrívacích kotlů, rozvodů topení, radiátorů, čerpadel, válců a chladičů automobilů při těsnosti tlaku vody a páry.

Příprava pro bod 1 až 4 : 1kg 3D-Kittu rozmícháme s 10 l teplé vody

- 1. Teplovodní kotle** - Odpojit od potrubí, naplnit obsah kotle rozmíchanou směsí a doplnit vodou. Kotel zahřejeme na půl hodiny na teplotu 50-60 °C. Necháme ho schladnout 35-40 °C. Potrubí zase připojíme a topení opět dáme do provozu. Zbytek 3-D-Kittu můžeme nalít do potrubí.
 - 2. Nízkotlaké kotle** - Parní prostor naplníme rozmíchanou směsí a dolejeme vodou. Tento postup po 1 až 2 dnech zopakujeme.
 - 3. Rozvod potrubí** - Potrubí naplnit rozmíchanou masou podle určeného množství a doplnit vodou. V horších případech natlakovat potrubí na několik minut na tlak 2-4 Bar.
 - 4. Autochladiče** - 1-2 čajové lžičky na 1l vody a řádně zamíchat. Při nastartovaném motoru do chladiče nalévat.
 - U nákladních automobilů použít dvojitou dávku.
- Koupelnová kamna** - Naplnit rozmíchanou masou a natlakovat na 3-4 Bar a potom nechat v klidu 2-3 dny.

Pozor! 3-D-Kitt se nedoporučuje při úzkém nebo ztenčeném průchodu. Např: termostatické ventily..

